


# 北部基督長老教會艋舺教會附設 臺北市私立愛心幼兒園 遊戲場安全檢驗報告



貝塔檢驗國際股份有限公司  
Beta Inspection, Inc.

宜蘭縣宜蘭市宜科南路15號4樓之2 (403室)  
E-mail: beta@beta.com.tw Tel: (03) 9251582

公共兒童遊戲場設備檢驗報告



檢驗報告編號 No.: 1120330-01

頁數: 1 of 20

工程名稱: 臺北市萬華區愛心的兒園遊具檢驗

檢驗地點: 臺北市萬華區貴陽街二段94號

管理單位: 臺北市愛心的兒園

委託單位: 輔幼企業有限公司

通訊地址: 新北市中和區中正路988巷13弄3號

委託人: 胡環瑜

電話: 0972257772

委託日期: 112年3月30日

檢驗日期: 112年4月7日

報告日期: 112年4月11日

檢驗結果: 符合

檢驗之標準規範:

- 中華民國國家標準 CNS12642:2022 公共兒童遊戲場設備(含 補充增修 1)  
(刪除第 4.1 材料及製造、11 安裝、12 結構之完整性、13.1 文件資料、13.3 紀錄)
- 中華民國國家標準 CNS12643-2:2021 標準  
遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法-第 2 部:現場試驗法

使用對象:  2-6 歲學齡前兒童  5-12 歲兒童  12-18 歲兒童



檢驗人員: 楊智程

報告簽署人:



簽發日期: 112年4月11日

簽核日期: 112年4月11日

特別聲明: 1)關於「遊戲場環境」及「遊戲設備」的檢驗,本報告所呈現之結果,僅反映檢驗當時之遊戲場環境及遊戲設備之性能及狀態,此性能及狀態會隨著人為操作、使用頻率、環境影響及其他因素而有所異。

2)關於「遊戲場鋪面材料衝擊衰減性能」的檢驗,本報告所呈現之結果,反映在測試遊戲場鋪面於測試時所報告之溫度及環境條件下之測試結果,此結果會隨著溫度、水分狀態及其他因素而變化。

3)檢驗結果符合,不代表得以完全排除兒童遊玩時可能發生受傷之風險,意外,不能免除其監督責任之成人應在監督兒童遊玩時應注意之安全警語。4)本檢驗報告,恕不複製與外。

B73-TE01-02 (05)



奇泰檢驗科技股份有限公司

公共兒童遊戲場設備(含鋪面材料)檢驗報告

報告編號: P-PEI1406-30

報告頁數: 1 of 21

報告日期: 114年07月01日

委託單位: 輔幼企業有限公司

地址/電話: 新北市中和區中正路988巷13弄3號/02-82281300

工程名稱: 臺北市萬華區愛心的兒園遊具檢驗

檢驗地點: 臺北市萬華區貴陽街二段94號

檢驗期間環境溫度: 31.6 °C

檢驗日期: 114年06月23日

檢驗方法

中華民國國家標準 CNS 12642:2022 「公共兒童遊戲場設備」(不含第 4.1 節材料及製造、第 11 安裝、第 12 節結構完整性、第 13.1 節文件資料、第 13.3 節紀錄、第 8.13.8.1 之章節)

中華民國國家標準 CNS 12643-2:2021 「遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法」-第 2 部:現場試驗法

遊戲場適用年齡

2-6 歲  5-12 歲  12-18 歲(現場標示牌宣告年齡 3~6 歲)

檢驗結果

■ 符合 CNS 12642:2022 「公共兒童遊戲場設備」(不含第 4.1 節材料及製造、第 11 安裝、第 12 節結構完整性、第 13.1 節文件資料、第 13.3 節紀錄、第 8.13.8.1 之章節)及 CNS 12643-2:2021 「遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法」-第 2 部:現場試驗法。

□ 符合,檢驗報告結果僅就所提出申請遊戲場之變更、修建、改建或增建項目判定符合。(提醒:於該同一遊戲場域內若有 ○、○○、……○○設備於有效期內未提出申請)。

□ 不符合

王智程 王永祥  
檢驗人員



特別聲明:

1. 本檢驗報告之結果,僅反映檢驗當時之性能及狀態,此性能及狀態會隨著人為操作、使用頻率及其他因素而有所異。
2. 關於鋪面材料衝擊衰減性能,本報告所呈現之結果,反映在測試遊戲場鋪面於測試時所報告之溫度及環境條件下之測試結果,此結果會隨著溫度、水分狀態及其他因素而變化。
3. 檢驗報告僅供參考,恕不複製與外。

檢驗機構: 奇泰檢驗科技股份有限公司 地址: 新北市華江街16巷1弄14號1樓 Tel: 03-5301071 Fax: 03-5301171