

附表一

兒童遊戲場設施
基本資料表

112.11.17 部授家字第 1120661180 號函修正版

本表使用者：遊戲場設施管理人員

填表日期：113 年 05 月 02 日

遊戲場名稱		北部台灣基督長老教會艋舺教會附設臺北市私立愛心幼兒園
設置位置 地址或地號		地址 <u>臺北市</u> <u>萬華區</u> <u>福音里</u> <u>貴陽街</u> <u>二</u> 段 <u>94</u> 號
備查 (驗收)	合格 檢驗 報告	報告日期： <u>112</u> 年 <u>04</u> 月 <u>11</u> 日 (112.04.13 已遊戲場檢驗報告 以電子郵件傳送教育局備查)
	備查 公文	公文日期及文號： <u>109</u> 年 <u>10</u> 月 <u>26</u> 日 北市教前字第 <u>1093092882</u> 號
定期檢驗		最近一次「合格檢驗報告」報告日期： <u>112</u> 年 <u>04</u> 月 <u>11</u> 日
設置範圍 樓層及面積		<input type="checkbox"/> 室內： <u> </u> 層之第 <u> </u> 層，面積 <u> </u> 平方公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外：面積 <u>177.07</u> 平方公尺
管理單位		管理單位： <u>北部台灣基督長老教會艋舺教會附設臺北市私立愛心幼兒園</u> 負責人姓名： <u>戴忠毅</u> 管理人員姓名： <u>柯淑玲</u> 研習證書日期： <u>112</u> 年 <u>11</u> 月 <u>21</u> 日，證號 <u>(112)衛部訓字第 3916 號</u>
使用者年齡		<u>3</u> 歲至 <u>6</u> 歲 (依實際使用者年齡填寫)
類別		<input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 綠地、廣場 <input checked="" type="checkbox"/> 公私立教保服務機構 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 社會教育機構 <input type="checkbox"/> 文化機構 <input type="checkbox"/> 體育場館 <input type="checkbox"/> 宗教場所 <input type="checkbox"/> 百貨公司 <input type="checkbox"/> 賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 水利 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 社會福利機構 <input type="checkbox"/> 交通運輸 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 國家風景區 <input type="checkbox"/> 觀光遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅宿業 <input type="checkbox"/> 森林遊樂區 <input type="checkbox"/> 農(牧)場 <input type="checkbox"/> 其他
遊戲場設施設置平面圖		
遊戲場設施照片		

附表二

兒童遊戲場設施
自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員

112.11.17 修訂版

遊戲場名稱		北部台灣基督長老教會舢舨教會附設臺北市私立愛心幼兒園				
自主檢查日期		113年05月02日				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√				
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			√		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√				
6	具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。			√		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	√				
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。	√				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			√		

10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平),且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時,應無積水、濕滑、青苔等現象。	√				
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	√				
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。			√		
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水,並應充分曝曬陽光,四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。			√		
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平,避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中,並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。			√		
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備,或提供手部消毒液,或張貼提醒洗手之公告。	√				
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形:					
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。		√			
	16-2 是否立即停止使用。					
	16-3 是否儘速進行修繕。					
17	遊戲設施待維修情形:					
	17-1 是否有遊戲設施待維修。		√			
	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。					
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。					
18	室內遊戲場應備置急救用品: 如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品,並注意使用期限、保存方式及定期更換(戶外遊戲場設施不適用)。			√		

檢核人：李國禎 李國禎 教保組長：邱令宜

園長：柯淑玲 113.05.03

第4頁，共4頁

教保組長 邱令宜

園長柯淑玲