

北部基督長老教會艋舺教會附設 臺北市私立愛心幼兒園 TAF 遊戲場安全檢驗報告



貝塔檢驗國際股份有限公司
Beta Inspection, Inc.

宜蘭縣宜蘭市宜科南路15號4樓之2 (403室)
E-mail: beta888.playground@gmail.com Tel: (83) 9251582



公共兒童遊戲場設備檢驗報告

檢驗報告編號 No.: 1120330-01

頁數: 1 of 20

工程名稱: 臺北市萬華區愛心的幼兒園遊具檢驗

檢驗地點: 臺北市萬華區貴陽街二段94號

管理單位: 臺北市愛心的幼兒園

委託單位: 輔幼企業有限公司 通訊地址: 新北市中和區中正路988巷13弄3號

委託人: 胡環瀚 電話: 0972257772

委託日期: 112年3月30日

檢驗日期: 112年4月7日

報告日期: 112年4月11日

檢驗結果: 符合

檢驗之標準規範:

- 中華民國國家標準 CNS12642:2016 公共兒童遊戲場設備(含 補充增修 1)
(排除第 4.1 材料及製造、11 安裝、12 結構之完整性、13.1 文件資料、13.3 紀錄)
- 中華民國國家標準 CNS12643-2:2021 標準
遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法-第 2 部:現場試驗法

使用對象: 2-6 歲學齡前兒童 5-12 歲兒童 12 歲兒童



檢驗人員: 楊智程

報告簽署人:



簽發日期: 112年4月11日

簽核日期: 112年4月11日

特別聲明: 1)關於「遊戲場環境」及「遊戲設備」的檢驗,本報告所呈現之結果,僅反映檢驗當時之遊戲場環境及遊戲設備之性能及狀態,此性能及狀態會隨著人為操作、使用頻率、環境影響及其他因素而有異。
2)關於「遊戲場鋪面材料衝擊衰減性能」的檢驗,本報告所呈現之結果,反映在測試遊戲場鋪面於測試時所報告之溫度及環境條件下之測試遊戲場鋪面之性能,此性能會隨著溫度、水分狀態及其他因素而變化。
3)檢驗結果符合,不代表得以完全排除兒童遊玩時可能發生受傷的風險,意即,不能免除其監護責任之成人應在旁監護兒童遊玩時應注意遊戲場之安全責任。4)本檢驗報告,部分複製無效。
B73-TE01-02 (85)



奇泰檢驗科技股份有限公司

公共兒童遊戲場設備(含鋪面材料)檢驗報告



報告編號: P-PE11406-30

報告頁數: 1 of 21

報告日期: 114年07月01日

委託單位: 輔幼企業有限公司

地址/電話: 新北市中和區中正路988巷13弄3號/02-82281399

工程名稱: 臺北市萬華區愛心的幼兒園遊具檢驗

檢驗地點: 臺北市萬華區貴陽街二段94號

檢驗期間環境溫度: 31.6 °C

檢驗日期: 114年06月23日

檢驗方法

中華民國國家標準 CNS 12642:2022「公共兒童遊戲場設備」(不含第 4.1 節材料及製造、第 11 安裝、第 12 結構完整性、第 13.1 節文件資料、第 13.3 節紀錄、第 8.13.8.1 之章節)
中華民國國家標準 CNS 12643-2:2021「遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法」-第 2 部:現場試驗法

遊戲場適用年齡

2-6 歲 5-12 歲 12-12 歲(現場標示牌宣告年齡 3~6 歲)

檢驗結果

■ 符合 CNS 12642:2022「公共兒童遊戲場設備」(不含第 4.1 節材料及製造、第 11 安裝、第 12 結構完整性、第 13.1 節文件資料、第 13.3 節紀錄、第 8.13.8.1 之章節)及 CNS 12643-2:2021「遊戲場設備使用範圍內鋪面材料衝擊衰減性能試驗法」-第 2 部:現場試驗法。

符合,檢驗報告結果僅就所提出申請遊戲場之變更、修建、改建或增建項目判定符合。(提醒:於該同一遊戲場域內若有 、、、 設備於有效期內未提出申請。
 不符合

王智程 王永祥
檢驗人員



特別聲明:
1. 本檢驗報告,僅反映檢驗當時之性能及狀態,此性能與狀態會隨著環境條件、人為操作、使用頻率及其他因素而有異。
2. 「鋪面材料衝擊衰減性能」,本報告所呈現之結果,反映在測試遊戲場鋪面於測試時所報告之溫度及環境條件下之測試遊戲場鋪面之性能,此性能會隨著溫度、水分狀態及其他因素而變化。
3. 檢驗報告僅對全文複製,否則無效之陳述。

檢驗機構:奇泰檢驗科技股份有限公司 地址:新北市華江街16巷1弄14號1樓 Tel:03-5301071 Fax:03-5301171

昇陽輪胎股份有限公司
SUN RISE TIRE CO., LTD.
昇陽輪胎股份有限公司
公共兒童遊樂設施檢驗報告

檢驗日期: 2023年11月15日
檢驗地點: 臺中市南屯區
檢驗項目: 公共兒童遊樂設施安全檢驗

檢驗結果: 符合
檢驗人員: 楊守傑

公共兒童遊樂設施檢驗合格材料檢驗報告
公共兒童遊樂設施檢驗合格材料檢驗報告

檢驗日期: 2023年11月15日
檢驗地點: 臺中市南屯區
檢驗項目: 公共兒童遊樂設施安全檢驗

檢驗結果: 符合
檢驗人員: 楊守傑

本兒童遊戲場設施符合國家標準 CNS 規範

遊戲告示牌



1

適用年齡

3~6歲

2

小朋友使用器具時，要排隊輪流使用。

Please line up and take turns while playing.

在硬質表面如混凝土、瀝青或夯實地面，上之裝置，可能因墜落而導致嚴重傷害或危害生命安全。

Falling from devices on the playground to a hard surface, such as concrete, asphalt or compacted earth, may result in serious injuries or death.

3

當發現遊具壞掉時，要通知老師。

If the equipment is found broken, inform the school staff immediately.

天熱高溫時，請勿觸碰。

HIGH TEMPERATURE KEEP HANDS OFF

4

玩溜滑梯時，一次一人，並由上往下使用。

When using the slide, only one person at a time may slide down. Do not climb up the slide.

5

小朋友不要在遊具上奔跑與推擠，避免發生意外。

Do not push or run on the playground to avoid accidents.

6

小朋友使用遊具時，請有大人陪同。

Children must be accompanied by an adult while playing on the playground.

7

請勿穿戴繩索、繩帶、圍兜等之衣物配件，如圍兜、含有繩子的衣物以及尖銳髮飾。

Do not wear to wrap the neck. Dangerous clothing accessories. Such as Wai Towels, clothes with hats and sharp hair accessories.

8

走樓梯與爬樓梯時，要一次一人往上或往下。

Please go up the stairs one person at a time.

北部台灣基督長老教會福祿教會
附設臺北市私立聖心幼兒園 謹啟
(02) 2331-4921
總經銷商：精幼企業有限公司
(02) 8228-1399
最近檢驗場所：國立台灣大學醫學附屬醫院北健分院
(02) 2571-7101