


1-1-3 北部台灣基督長老教會艦舢教會附設臺北市私立愛心幼兒園 兒童遊戲設施自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員

填表日期：112 年 08 月 01 日

遊戲場名稱		北部台灣基督長老教會艦舢教會附設臺北市私立愛心幼兒園		
設置位置 地址或地號		地址 <u>臺北市</u> <u>萬華區</u> <u>福音里</u> <u>貴陽街</u> <u>二</u> 段 <u>94</u> 號		
備查 (驗收)	日期	<u>109</u> 年 <u>10</u> 月 <u>26</u> 日 (112 年 04 月 11 日檢驗合格已送教育局備查)		
	文號	北市教前字第 <u>1093092882</u> 號		
設置範圍 樓層及面積		<input type="checkbox"/> 室內：_____ 層之第 _____ 層，面積 _____ 平方公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外：面積 <u>177.07</u> 平方公尺		
管理單位		管理單位： <u>北部台灣基督長老教會艦舢教會附設臺北市私立愛心幼兒園</u> 負責人姓名： <u>戴忠毅</u> 管理人員姓名： <u>柯淑玲</u> 研習證書日期： <u>111</u> 年 <u>08</u> 月 <u>03</u> 日，證號 <u>北市教前字第 1113110657</u> 號		
使用者年齡		<u>3</u> 歲至 <u>6</u> 歲 (依實際使用者年齡填寫)		
類別		<input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 綠地、廣場 <input checked="" type="checkbox"/> 公私立教保服務機構 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 社會教育機構 <input type="checkbox"/> 文化機構 <input type="checkbox"/> 體育場館 <input type="checkbox"/> 宗教場所 <input type="checkbox"/> 百貨公司 <input type="checkbox"/> 賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 醫療院所 <input type="checkbox"/> 社會福利機構 <input type="checkbox"/> 國家風景區 <input type="checkbox"/> 觀光 <input type="checkbox"/> 遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅宿業 <input type="checkbox"/> 森林遊樂區 <input type="checkbox"/> 農(牧)場 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
遊戲場設施設置平面圖				
				

遊戲場設施照片



遊戲場設施種類及數量

遊具				旋轉設備			
名稱	數量	名稱	數量	名稱	數量	名稱	數量
滑梯	2	護欄 (防護柵欄)	1	垂直旋轉設備 (如: 旋轉盤)		其他____	
滑桿		遊戲板		水平旋轉設備 (如: 滾木)			
階梯 (踏階梯)	1	頂蓋		體能設備			
橫桿梯		傳聲筒/管		上肢體運動設備 (如: 高低單槓)		吊環架	
坡道		地面沙坑		水平雲梯		其他____	
通道		球池		攀爬式裝置			
平衡木		其他____		攀爬裝置、拱形攀爬裝置、攀爬結構物、二維攀爬網、三維攀爬網、拱頂架、攀爬牆/攀岩牆、其他____			
踏階形式裝置 (如: 梅花樁)				滑動設備			
				滑軌、滑索、其他____			
擺盪設備							
鞦韆 (擺盪大索)		其他____					
搖晃設備							
坐式彈跳/搖動設備		蹺蹺板					
站立式彈跳/搖動設備		其他____					

填表說明：

備查日期及文號：政府部門附設遊戲場設施，毋須送主管機關備查者（如公園附設遊戲場），

附表二

兒童遊戲場設施

自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員

遊戲場名稱		北部台灣基督長老教會艋舺教會附設臺北市私立愛心幼兒園				
自主檢查日期		112年08月01日				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√				
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			√		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√				
6	具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。			√		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。	√				
8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。	√				
項	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或	複檢日期

次		是	否	不適用/ 無該項目	檢修事項	及結果
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			√		
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒(如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平),且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時,應無積水、濕滑、青苔等現象。	√				
11	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等)應定期清潔、消毒或維護。	√				
12	室內鬆填式鋪面材料(如沙池、球池、木珠池、泡棉池等)應進行初步消毒殺菌。			√		
13	戶外鬆填式鋪面材料(如沙池、小礫石、木屑等)不得積水,並應充分曝曬陽光,四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。			√		
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平,避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中,並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。			√		
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備,或提供手部消毒液,或張貼提醒洗手之公告。	√				
16	遊戲設施(含鋪面)損壞情形:					
	16-1 是否有設施或鋪面損壞。		√			
	16-2 是否立即停止使用。					
17	16-3 是否儘速進行修繕。					
	遊戲設施待維修情形:					
	17-1 是否有遊戲設施待維修。		√			
	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。					
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。					

檢核人：李國禎

教保組長：邱令宜

園長：柯淑玲 2023.08.03