

**北部台灣基督長老教會艋舺教會附設臺北市私立愛心幼兒園
兒童遊戲設施自主檢查表**

| 基本資料 | | | |
|-----------------|---|--|------------------------------|
| 類 別 | <input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 百貨賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 觀光遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅館 或民宿 <input type="checkbox"/> 農場 <input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 社福機構 <input type="checkbox"/> 其他 | 設施備查日期 | 109 年 10 月 12 日 |
| 設置地點 (地址或地號) | 臺北市萬華區貴陽街二段 94 號 | 室外遊戲場 設置樓層面積 | 7 層之第 1 層 177.07 平方公尺 |
| 愛心幼兒園 | 統一編號：81585123 | 設施管理人 | 朱美慧 |
| 遊戲場設置平面圖資料 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |

檢查日期：111 年 01 月 03 日

| 安全檢查 | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------|---|--------------|----------|---------|
| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| | | 是 | 否 | 不適用/ 無該項目 | | |
| 1 | 於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。 | √ | | | | |
| 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品。 | √ | | | | |
| 3 | 告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式。 | √ | | | | |
| 4 | 現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。 | √ | | | | |
| 5 | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。 | √ | | | | |
| 6 | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。 | √ | | | | |

| 項次 | 安全檢查應注意事項 | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
|----|---|---------|---|--------------|----------|---------|
| | | 是 | 否 | 不適用/ 無該項目 | | |
| 7 | 遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。 | | √ | | | |
| 8 | 遊戲場地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。 | √ | | | | |
| 9 | 遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（溜滑梯不得積水）。 | √ | | | | |
| 10 | 遊戲場地或遊戲設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。 | | | √ | | |
| 11 | 遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。 | | | √ | | |
| 12 | 發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、報廢等程序。 | | | √ | | |
| 13 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。 | √ | | | | |

檢查教師簽章： 江念庭

園長簽章： 柯淑玲 2022.01.03