

**北部台灣基督長老教會艋舺教會附設臺北市私立愛心幼兒園  
兒童遊戲設施自主檢查表**

基本資料			
類 別	<input checked="" type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 餐飲業 <input type="checkbox"/> 百貨賣場 <input type="checkbox"/> 專營 <input type="checkbox"/> 觀光遊樂業 <input type="checkbox"/> 旅館 或民宿 <input type="checkbox"/> 農場 <input type="checkbox"/> 公園 <input type="checkbox"/> 醫院 <input type="checkbox"/> 社福機構 <input type="checkbox"/> 其他	設施備查日期	109 年 10 月 12 日
設置地點 (地址或地號)	臺北市萬華區貴陽街二段 94 號	室外遊戲場 設置樓層面積	7 層之第 1 層  177.07 平方公尺
愛心幼兒園	統一編號：81585123	設施管理人	朱美慧
遊戲場設置平面圖資料		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

檢查日期：110 年 03 月 04 日

安全檢查						
項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	於適當地點公告遊戲方法，且告示牌無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√				
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品。	√				
3	告示牌上應訂有鄰近醫療院所聯絡方式。	√				
4	現場兒童遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖。	√				
5	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√				
6	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√				

項次	安全檢查應注意事項	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。		√			
8	遊戲場地面上的鋪面材料平坦，無明顯坑洞、縫隙、高低不平，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。	√				
9	遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物（溜滑梯不得積水）。	√				
10	遊戲場地或遊戲設施損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。			√		
11	遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。			√		
12	發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、報廢等程序。			√		
13	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液、張貼提醒洗手之公告。	√				

檢查教師簽章：朱美慧

園長簽章：柯淑玲 2021.03.04