

114 學年度第二學期
臺北市萬華區私立愛心幼兒園
兒童遊戲場設施自主檢查表

本表使用者：遊戲場設施管理人員

遊戲場名稱		臺北市私立愛心幼兒園遊戲場				
自主檢查日期		115年03月09日				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
1	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。	√			修改告示牌使用年齡 2-6 歲	已先暫時手改適合年齡，並請廠商修改告示牌
2	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。	√				
3	屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。			√		
4	遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。	√				
5	各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。	√				
6	具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。			√		
7	遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。		√		木頭龜裂，已通知廠商來檢修	

8	遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。	√				
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或 檢修事項	複檢日期 及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
9	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。			√		
10	一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。	√				
11	一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。	√				
12	室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。			√		
13	戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。			√		
14	室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。			√		
15	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。	√			請廠商修 改補充在 告示牌 上，貼提醒 洗手之公 告	
16	遊戲設施（含鋪面）損壞情形：					

	16-1 是否有設施或鋪面損壞。	√			階梯和木頭裂縫通知廠商來檢修	115.2.4 廠商已來檢查
	16-2 是否立即停止使用。	√				115.2.2 暫停使用遊戲場
	16-3 是否儘速進行修繕。	√				115.2.4 廠商已來檢查
17	遊戲設施待維修情形：					
	17-1 是否有遊戲設施待維修。	√				
	17-2 是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。	√				115.2.2 暫停使用遊戲場
	17-3 是否公告維修事項及封閉期間。	√				115.2.2 暫停使用遊戲場
項次	安全檢查內容	符合情形/項目			待改進或檢修事項	複檢日期及結果
		是	否	不適用/ 無該項目		
18	室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。			√		

檢查結果

安全檢查內容，符合項目：計 8 項、不符合項目：計 6 項。

備註：

第 16、17 項為反向題，如 16-1 及 17-1 項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。

遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。

損壞設施名稱：階梯龜裂

公告停止使用期間：115 年 2 月 2 日至 115 年 3 月 日。

處理方式：修繕拆除更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片



處理中照片



處理後照片



損壞設施名稱：木頭裂縫

公告停止使用期間：115 年 2 月 2 日至 115 年 3 月 日；

處理方式：修繕拆除更新，處理完成日期： 年 月 日

處理前照片



處理中照片



處理後照片



檢查人員簽章：

教保員陳怡汶

陳怡汶

業務主管簽章：

園長柯淑玲